

ЗАТВЕРДЖЕНО

Маковецький В.В.
(голова комісії, ПШБ)

(підпис)

« 03 » серпня

2022р.

АКТ № 58

обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації

Комісією, що утворена відповідно до Розпорядження селищного голови від 30.04.2022р. № 36 «Про створення комісії з обстеження технічного стану житлових будинків з господарськими будівлями та спорудами, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації» Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

(найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, номер, дата)

У складі:

голова Комісії: **Маковецький Владіслав Вікторович** – перший заступник голови;

члени комісії:

- **Квасніков Вячеслав Анатолійович** – начальник відділу земельних відносин, містобудування та архітектури;
- **Камишан Олексій Іванович** – начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою селища;
- **Лукутін Олександр Миколайович** – староста Введенського старостинського округу;
- **Малишев Артем Анатолійович** – староста Есхарівського старостинського округу;
- **Тарусін Віктор Іванович** - староста Тернівського старостинського округу;
- **Семерик Андрій Володимирович** – провідний спеціаліст з техніки безпеки пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій.

1. Інформація про власника об'єкта: Новопокровська селищна рада

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 04396874

2. Інформація про пошкоджений об'єкт:

1) місцезнаходження об'єкта: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Молодіжна, 4

2) найменування об'єкта: Комунальний заклад «Есхарівський ліцей» Новопокровської селищної ради Будівля 2

- 3) інформація щодо форми власності: комунальна
4) класифікація будівель та споруд (ДК 018-200): 1261.9
3. Дата пошкодження: 31.05.2022р.
4. Причина пошкодження: влучання ракети
5. Перелік пошкоджень об'єкта у наслідок бойових дій у зв'язку зі збройною агресією російської федерації у Харківській області

№	Найменування конструкцій, елементів, обладнання	Наявність пошкодження	Кількість
	Зовнішні стіни (фасади)	так	
	Покрівля	так	
	Вікна, двері	так	
	Внутрішнє опорядження	так	
	Інженерні мережі	так	
	Додаткове обладнання	так	
	Наявність візуальних пошкоджень конструктивних елементів будівлі	так	
	Ступінь руйнації	50 %	523 кв.м

Точна кількість ушкоджених елементів визначається в дефектному акті перед виконанням відновлюваних робіт

Додатки: копія технічного паспорту, копія правовстановлюючого документу, фотофіксація.

Результати обстеження та висновок Комісії: наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частин об'єкта або його окремих конструкцій, підсилення об'єкта або його окремих несучих та огорожувальних конструкцій, - рекомендовано виконання робіт з відновлення, капітального ремонту або реконструкції.

Виявлені візуальні пошкодження спричинені бойовими діями, потребують додаткового огляду сертифікованих фахівців визначених пунктами 2 та 2¹ Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва № 257 від 12.04.2017 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Голова комісії:

В. В. Маковецький

Члени комісії:

О. І. Камишан

О. М. Лукутін

В. І. Тарусін

А. А. Малишев

В. А. Квасніков

А. В. Семерик